



# KIT

## Installation du câble électrique côté tracteur



### Mode d'emploi

Ce Kit est nécessaire si le tracteur n'a pas déjà une ligne d'alimentation appropriée pour l'alimentation de la rotoemballeuse qui nécessite d'une puissance de 28A pour 3 secondes à 12V continue.

L'installation de la prise à 3 pôles sur le tracteur, à laquelle puis à être connecté à la fiche de la rotoemballeuse, est une opération simple et doit être effectuée par un installateur.

Le kit se compose d'une prise à 2 pôles DIN 9680 ( $I_n = 25 \text{ A}$ , 24 VCC), un câble 3G2,5 de longueur de 2,5 m et un fusible de protection à lame ( $I_n = 30 \text{ A}$ , 32 V,  $I_{cc} = 1000 \text{ A}$ , SAE J1284).

La prise doit être installée dans une position accessible à partir du câble de la rotoemballeuse.

Compatible avec:

MP 550TPL

MP 550TPC

QP 730

QP 930

QP 1230